

N	Typehuis naam	Speciaal kenmerk	Typehuis, burengroep contact	Bouw jaar	Aantal huizen	Originele Vloer	Originele Spouwmuur	Originele Dak	Bouwtেক eningen	Warmte fotos	Typehuis advies Rapport	Onedrive locatie - Typehuis analyses	Foto	Kaart kleur
0	Hoogbouw & overig	Hoogbouw & overig									<i>Voornamelijk huur</i>			
1	Rodes	2-onder-1-kap-rijtjes		1974	100						<i>Voornamelijk huur</i>			
2	Rodes	Balkon achter		1974	104						<i>Voornamelijk huur</i>			
3	Rodes split	Kleine split boven	Linda van der Voort	1974	138	Waarschijnlijk Kwaaitaal/Manta	Geen vulling (1974)	?	V	V	Rodes	Rodes		
4	Banken Grassen platte daken	Kleine huizen	Willemjan van Daalen	1975	70	Beton met 1 cm PS isolatie	gevuld met 1,5 cm PS isolatie	2 cm dakisolatie	V	V	Banken platte daken	Banken, platte daken		
5	Banken Grassen	Grote huizen	Willemjan van Daalen	1977	150	Beton, geen isolatie	beperkte vulling (1977)	?		V	Banken Grassen	Banken Grassen		
6	Tuinen Bessen Wieren	2-onder-1-kap-rijtjes	Tessa Viragh	1976	108	Beton, geen isolatie	beperkte vulling (1976 - Rc=0,69)	licht geïsoleerd		V	Tuinen Bessen 2/1	Tuinen Bessen Wieren - 2/1		
7	Tuinen Bessen Wieren	Rijtjes	Rob Teeuw	1976	210	Beton, geen isolatie	beperkte vulling (1976 - Rc=0,69)	?		V	Tuinen Bessen	Tuinen/Bessen/Wieren		
8	Tuinen Bessen Wieren	Kasteelwoning	Erik van Biemen	1977	75	Beton, geen isolatie	vulling met glaswol (1977- Rc=1,3)	?	V	V	Bessen Wieren	Bessen/Wieren,		
9	Tuinen Bessen	Bungalows	P.J. Vogelaar	1977	48	Beton, geen isolatie	beperkte vulling (1977 - Rc=1)	licht geïsoleerd		V	Tuinen Bessen bungalows	Tuinen Bessen bungalows		
10	Heides Zegges Grassen	Gedraaide kap	Joost Copraij	1976	163	Beton, geen isolatie	Geen vulling (bouwtekening)	niet geïsoleerd		V	Heides Zegges	Heides/Zegges		
11	Grassen Zegges roze gevels	1-onder-1-kap-rijtjes (zaagtand)	Joost Copraij	1977	60	Beton, geen isolatie	na-geïsoleerd door woningcoöperatie	niet geïsoleerd		V	Grassen Zegges	Grassen roze gevels		
12	Gele Forellen	Tegen de Kagerzoom	Peter Engbers	1987	64	Beton met 10 cm piepschuim (Rc=2)	Gevuld met PUR en/of glaswol (Rc=2)	Isolatie (Rc=2)	V	V	Karpers/Gele Forellen	Karpers/Gele Forellen		
13	Karpers	Tegen de Kagerzoom	Peter Engbers	1988	176	Beton met 10 cm piepschuim (Rc=2)	Gevuld met PUR en/of glaswol (Rc=2)	Isolatie (Rc=2)	V	V	Karpers/Gele Forellen	Karpers/Gele Forellen		
14	Rode Forellen Grassen	Gedraaide kap	Peter Engbers	1982	152	Beton met piepschuim (Rc=1,5)	Gevuld met ... (Rc=1,3)	Isolatie (Rc=1,3)	V	V	Rode Forellen	Rode Forellen		
15	Duinen Dalen	Betonnen voorgevel	Marc Koene	1975	460	Beton, geen isolatie	Geen vulling (1975)	licht geïsoleerd	V	V	Duinen Dalen	Duinen/Dalen		
16	Velden Vlinders split level	Split level	Martin Dekker	1975	92	Beton, geen isolatie - boven garage	Geen vulling (1975)	niet geïsoleerd	V	V	Vlinders split	Vlinders split level		
17	Velden Vlinders	Houten buitenmuur	Tonny Hendrickx	1976	76	kwaaitaal/Manta	beperkte vulling (1976 - Rc=0,69)	licht geïsoleerd		V	Velden Vlinders	Velden Vlinders hout		
18	Velden Vlinders	Dubbel schuin dak	Frank Fonville	1974	148	kwaaitaal/Manta	Geen vulling (1974)	dunne plaat		V	Vlinders Velden	Vlinders/Velden		
19	Hoeken Plaatsen Oorden Zijdes	Plat dak	Fenna van der Grient	1974	184	kwaaitaal/Manta	Geen of beperkte vulling (1 cm) Rc=0,36-0,77	Niet geïsoleerd	V	V	Hoeken Plaatsen Oorden Zijdes	Hoeken/Plaatsen/Oorden		
20	Hoeken Plaatsen	Schakelbungalow-plat dak carport	Jef Kouwenberg	1975	50	kwaaitaal/Manta	Geen vulling (1975)	10 cm glaswol	V	V	Hoeken Plaatsen	Hoeken/Plaatsen		
21	Zijdes split level	Zonnepanelen split level	Michiel Molevelt	1975	46	kwaaitaal/Manta	Geen vulling (1975)	licht geïsoleerd			Zijdes split level	Zijdes split level		
22	Zonnebloem	2-onder-1-kap	Wim Zalm	1976	46	Beton, geen isolatie	beperkte vulling (1976 - Rc=1)	licht geïsoleerd			Zonnebloem	Zonnebloem		
23	Bloemen Rozen	Lang schuin dak	Jan Portegijs	1975	158	Beton, geen isolatie	Geen vulling (1975)	3cm polystyreen (piepschuim)		V	Bloemen langdak	Bloemen Langdak		
24	Bloemen	Houten buitenmuur	Jan Portegijs	1975	106	Beton, geen isolatie	beperkte vulling (1975 - Rc=1)	licht geïsoleerd	V		Bloemen houten muur	Bloemen houten muur		
25	Bloemen Rozen	Eigen parkeerplaats	Jan Portegijs	1976	106	Beton, geen isolatie	beperkte vulling (1976 - Rc=0,69)	dunne laag schuim	V	V	Bloemen Rozen	Bloemen Rozen		
25a	Rozen	Balkon boven berging/keuken	Jan van der Geest	1976	34	Beton, geen isolatie	beperkte vulling (1976 - Rc=0,69)	dunne laag schuim	V	V	Bloemen Rozen	Bloemen Rozen		
26	Rozen (Stokroos dijk)	Plat dak met garage. Bij de Zijl	Jan van der Geest	1975	54	Beton, geen isolatie	Geen vulling (1975)	minimaal (3cm wol)	V	V	Stokroos dijk	Stokroos dijkwoningen		
27	Werven	Afgekapte punt dak	Michiel Apon	1975	287	Beton, geen isolatie	Geen vulling (1975)	minimaal (3cm wol)	V	V	Werven	Werven		
28	Wallen	Tennisbaan	Erik Bimmel	1978	60	Kwaaitaal/ geen isolatie	beperkte vulling (1978 - Rc=1,3)	matig geïsoleerd		V	Wallen tennisbaan	Wallen tennisbaan		
29	Wallen	Garage	Erik Bimmel	1979	55	kwaaitaal/Manta	beperkte vulling (1979 - Rc=1)	licht geïsoleerd		V	Wallen met garage	Wallen met garage		
30	Velden Vlinders	Plat dak geschakeld	Sjoerd Nieboer	1975	64	Kwaaitaal/ geen isolatie	Geen vulling	licht geïsoleerd		V	Velden Vlinders plat dak	Velden Vlinders plat dak		